

O z n á m e n i e

Materská škola, Nábřežie mládeže 7, Nitra.

Zápis z posúdenia havarijného stavu statického porušenia pavilónu MŠ Nábřežie mládeže.

Na základe statického posúdenia porušenej časti stavby ako aj obhliadkou pavilónu PU1-30P boli zistené nasledovné poruchy:

- šikmé a vodorovné trhliny na krajnej stene, vnútornej stene a tiež priľahlých priečkach v priestoroch sociálnych zariadení
- mierne sadnuté podlahy v miesta pod priečkami a múrmi s predtým uvedenými vyskytujúcimi sa trhlinami
- vybočená horná časť obvodového múru zo zvislej roviny, čo predstavuje stratu jeho stability
- nebezpečne blízko sa nachádzajúci strom vedľa porušených miest, z čoho je odôvodnené predpokladať, že jeho koreňová sústava veľmi nepriaznivo ovplyvňuje rozsah poškodení a značnou mierou prispieva k jeho zväčšovaniu

V statickom posúdení porušenej časti stavby je v závere konštatované, že vzhľadom k jestvujúcemu stavu a k možným predpokladaným dôsledkom je nevyhnutné vykonať stavebné práce - opravy, resp. rekonštrukčné práce vzhľadom na havarijný stav neodkladne.

Ing. Miroslav Mareček

Trieda A. Hlinku 19, 949 01 Nitra

STATICKÉ POSÚDENIE PORUŠENEJ ČASTI STAVBY

(V ROZSAHU PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA)

- popis technického stavu a návrh opatrení



podpis spracovateľa

Spracovateľ: Ing. Miroslav Mareček
Registračné číslo spracovateľa: 0435/A*3-2
Názov stavby: Materská škola na Nábřeží mládeže 6, 7
Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60
Počet strán: 23

Tel. : 037 – 73 328 22, Mobil: 0903 – 260 478
e-mail: m.marecek@stonline.sk

Popis nevyhnutných opráv:

Odstránenie havarijného stavu statického porušenia pavilónu PU1-30P. Doplnenie betónových základov nosných a priečkových, oprava havarijného stavu kanalizácie, nové podlahy, obklady, dlažby a sanita.

Riešenie havarijného stavu:


Z tohto dôvodu Mesto Nitra vykonalo zrýchlený proces výberu dodávateľa stavebných prác na odstránenie popísaných škôd spôsobom oslovenia 3 dodávateľov predmetných stavebných prác. Ponuky predložili:

Názov a sídlo spoločnosti	IČO	Cenová ponuka v EUR s DPH
Rastislav Straňák Rokošová I. č.244/59 951 31 Močenok	40 512 703	41.857,99
PP Invest, s.r.o. Staničná 502 952 01 Vrábľa	36 547 522	31.898,54
INPEK, s.r.o. Štefánikova 81 949 01 Nitra	34 056 20	33.944,75

Na základe vyhodnotenia predložených ponúk realizáciu týchto stavebných prác uskutoční spoločnosť PP Invest s.r.o., Staničná 52, 952 01 Vrábľa. Táto spoločnosť bola vybraná na základe predloženia najvýhodnejšej ponuky z 3 oslovených spoločností.

Predpokladaná hodnota diela bola vyčíslená vo výške 36.000,00 EUR s DPH. Ponuka spoločnosti PP Invest s.r.o., Staničná 52, 952 01 Vrábľa, ktorá vykoná rekonštrukciu je v celkovej výške 31.898,54 EUR s DPH.

Príloha č.1 - lokalizácia








Vodorovná trhlina na obvodovom múre z vnútornej strany - spôsobená priamo nerovnomerným sadnutím základového pásu




Šikmá trhlina na vnútornej stene



Poškodenia pri strope



Šikmé trhliny



Oddeľujúce sa dilatačné celky, zvod



Strom v nežiadúcej vzdialenosti od objektu, je potrebné ho odstrániť odborným spôsobom